

แบบรายงาน ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
ป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ผลการสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย (ระบุตามแหล่งกำเนิด)	พื้นที่						
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗
๑.ข้อมูลระบบรวมของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-
๒.ข้อมูลอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-
๓.ข้อมูลเลี้ยงสุกร	-	-	-	-	-	-	-
๔.ข้อมูลอาคาร	-	-	-	-	-	-	-
๕.ข้อมูลสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-	-
๖.ข้อมูลเพาะเลี้ยง	-	-	-	-	-	-	-
๗.ข้อมูลที่ดินจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

๑. ทำเครื่องหมาย “ √ ” ในช่องพื้นที่ๆ พบน้ำเสีย หรือ เครื่องหมาย “ - ” ในช่องพื้นที่หากไม่พบปัญหาน้ำเสีย

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวฐานะมาศ บุญปัญญา)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ